

Produktdatenblatt

WESSOCLEAN® AIR MED_AIR GUARD

DOSIERUNG/MISCHUNGSVERHÄLTNIS:

Direkte Anwendungslösung. Keine Verdünnung!

ANWENDUNG:

Langzeit-Raumdekontamination durch wiederholte, möglichst permanente Vernebelung (Diffuser). Ausbringungszeitzeit und Menge abhängig Raumgröße: 0,05 bis 0,1 ml / h / m³. Nur für den gewerblichen, professionellen Gebrauch. Aerosol-Tröpfchengröße <8 Mikron. Bezogen auf die Gesamt-Ausbringungszeit und die Gesamt-Kontaktzeit entweder über die Belüftungs- Klimaanlage, oder mittels mehrerer, möglichst gleichmäßig-ausgewogen positionierter Ultraschall-Vernebler (Diffuser). Ohne Human-Präsenz!

Die Ausbringung findet jeweils in geschlossenen Räumen statt.

HINWEISE:

Kontakt des Produkts mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Anwendung, beim Nachfüllen und Ausspülen der leeren Behälter sind Schutzhandschuhe, Atemschutzgerät, Schutzbrille und Ganzkörperschutzanzug zu tragen. Der desinfizierte Bereich darf erst nach Abschluss der Trocknung und des Luftaustausches wieder betreten werden. Korrosionsempfindliche Anlagenteile sind nach der Behandlung stets mit Trinkwasser abzuspuhlen. Falls im Notfall der Bereich permanent betreten werden muss, sind ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA, Self Contained Breathing Apparatus) im Druckanforderungsmodus, ein gegen Wasserstoffperoxid und Peressigsäure beständiger Ganzkörperanzug sowie Schutzhandschuhe und Schutzstiefel zu tragen, um eine ätzende Wirkung von Wasserstoffperoxid auf das Körpergewebe und die Atemschleimhäute zu vermeiden. Wiederbetreten des Raums: Der behandelte Raum darf erst dann wieder betreten werden, wenn die Wasserstoffperoxidkonzentration unter den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsgrenzwerten liegt (d. h. < 1 ppm).

ERSTE HILFE MASSNAHMEN:

Nach Augenkontakt: Sofort für mindestens 15 Minuten gründlich mit viel Wasser spülen. Wenn vorhanden, Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Allgemeine Hinweise: Verunreinigte, getränkte Kleidung ausziehen.

Achtung/Danger
Ätz-Reizwirkung auf die Haut/ Skin Irritation 2
Schwere Augenschädigung-Augenreizung/ Eye Damage 1
Chronisch gewässergefährdend/ Aquatic Chronic 3



BAuA- Registrierungsnummer: N-35624

Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen/ Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection
Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen/ After skin contact: wash with plenty of water
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen/ In case of contact with eyes: Rinse cautiously with water for a few minutes
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen/ If skin irritation occurs: Get medical advice / attention